

Compte rendu de la visite du quartier "Les Sources – Edgar Degas"

- Samedi 15 janvier 2011 -

Doléances enregistrées au cours de la visite :

Rue Edgar Degas

- Les rassemblements en soirée et début de nuit persistent et nuisent à la tranquillité du quartier. Les riverains attendent une présence policière plus efficace pour mettre fin à ces agissements qui peuvent être dangereux lorsqu'ils donnent lieu à des rodéos en voiture.
- Les riverains rappellent que, pour limiter les rodéos de voiture, M. le Maire s'est engagé à mettre en œuvre des obstacles (ralentisseurs) sur cette voie lors du dernier Conseil de quartier.
- Le grillage du stade a été découpé à maintes reprises. Plutôt que de le réparer en permanence ne serait-il pas plus simple de créer une entrée à cet endroit ? **(voir photo n°1)**.
- La rue est sale. Nécessité d'un nettoyage notamment des bouches d'engouffrement.
- La haie du collège déborde fortement sur le trottoir **(voir photo n°2)**.

Rue de Vichy

- Reprise de goudron à faire autour de la plaque d'égout située face au n°8 car elle claque au passage des voitures **(voir photo n°3)**.

Rue de Contrexville

- Le petit espace vert est mal entretenu. Des herbes mortes à couper et des déchets à retirer. Cet espace ne servant pas, il est proposé de le céder à l'un des deux propriétaires attendant.
- Reprise de goudron nécessaire autour de la plaque d'égout situé face au n°14.
- Carrefour avec les rues de Vittel et Evian : reprise de goudron à faire autour des deux plaques d'égout **(voir photos n°4 et 5)**.


Rue de Luchon

- Une bordure en ciment dépasse au milieu de la chaussée entre les numéros 21 et 23.

Rues de Vichy, Luchon, Contrexville, Vittel et Evian

- Problème de circulation : non-respect régulier des panneaux de sens-interdit et vitesse excessive des véhicules du fait de la longueur et de la largeur de la chaussée. Quelles solutions proposées ?
- Sur l'ensemble de ces rues, l'enrobé rouge est dégradé et part peu à peu sous la forme de petits gravillons qui se dispersent dans toute la cité. La dégradation est particulièrement marquée dans les carrefours où l'enrobé est à reprendre en totalité.
- Absence de passage de la balayeuse. Le quartier manque de propreté.
- Problème de stationnement accru du fait de l'arrivée du Collège Val d'Huisne. Il faudrait signaler aux enseignants de ne pas se garer devant les portails et portillons et de privilégier la rue Edgar Degas où il y a toujours de la place.

Fait au Mans, le 15 janvier 2011



A handwritten signature in black ink, reading "Ch. COUNIL". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath it.

Christophe COUNIL