

## **Hypothèses Chargement CP06 - 2011 / Organisation secteur FER - PMP**

### **Evènements pour le secteur FER et PMP :**

pont de l'Ascension (récupération effectuée en mai)  
lundi 13 juin (Pentecôte) non travaillé  
pont du 14 juillet

### **Secteur FERREUX**

#### **SPO1 - SPO2 : Moulage / Fusion / Noyautage**

H+ collectives les vendredi 10 et 17 juin de 2ème et arrêts techniques de 3ème

Mise en place d'une 6 ème équipes (idem mars 2011) à partir du 20-06-11 (Sem. 25)  
prévisionnellement jusqu'à fin juillet 2011

### **FINITION**

H+ individuelles, éventuelles sur moyens bouchons

### **Secteur PMP**

Arrêt PMP1 fin Sem.24

Reprise PMP1 : 1x8 Sem.28 - 2x8 : Sem.29 - 3x8 : Sem.30  
et en parallèle PMP2 : 2x8 Sem.28 - 1x8 : Sem.29 - arrêt : Sem.30

Sem.34 non travaillée