

Questions du syndicat Cgt lors de la réunion trimestrielle du CHSCT du 13 décembre 2011

1. Nous demandons de modifier l'installation d'arrivée d'air dans la zone de vissage des roues de ventilateurs (Barufaldi) ?
2. Les salariés des anciennes lignes d'usinages ayant respiré pendant plusieurs années des poussières de fonte, ont-ils un suivi médical et ont-ils passé des radios des poumons?
3. Est-il prévu de mettre un container pour le bois dans la zone (BULKY).
4. Nous demandons de modifier le système de détection d'ouverture des portes du nouveau bâtiment de stockage de façon à ce que le personnel d'ONET puisse passer par le sas pour vidanger leurs machines.
5. Nous demandons de reboucher les trous dans le mur côté ancienne famille vilebrequin.
6. Nous demandons de faire reboucher les trous dans les allées du montage.
7. Nous demandons une vérification de l'axe du retourneur des pimespo sur l'ensemble du secteur montage.
8. Nous demandons de matérialiser une zone au sol vers le local des blocs afin de stocker le brut.
9. En rapport à la question mensuel n°10-11-41, vous avez indiqué que l'eau de la bêche des compresseurs avait été rejetée directement dans le circuit de l'eau pluvial alors que les produits utilisés tels que HYDREX 7908, 7610 et 2902 sont dangereux pour l'environnement aquatique. Nous demandons d'avoir des explications sur cette intervention et le risque que cela a engendré sur la faune et la flore.

Le syndicat Cgt .