

# SIA



# GSEA

## **Attention Danger, surveiller vos arrières**

### BONNE VOLONTE S'ABSTENIR

La direction veut sanctionner un opérateur de la SCCF ferreux suite à un remplissage du four induction 1

L'écran de contrôle donnait le signal four enclenché, tandis que le pupitre ne donnait pas la même indication .Après remplissage, une température fut relevée par un opérateur.

La direction reproche à l'opérateur une négligence sur le suivi des températures, le four était à l'arrêt suite à un dysfonctionnement (panne)

### A savoir :

Ce poste est tenu par 2 opérateurs dans les 2 autres équipes, lui le tient tout seul (autorisé ?), ce qui l'empêche de pouvoir réaliser toutes les démarches de mesure : il est obligé d'aller au plus pressant.

Cette faute est due à un manque de personnel et non à une erreur professionnelle.

**Le SIA dénonce un manque de personnel (malgré toutes les remarques faites en réunion DP !) sur le secteur fusion et revendique une meilleure organisation**

**Qui a mal fait son travail ? L'Opérateur ou la Direction ? L'Equipe du SIA ne laissera pas un opérateur se faire sanctionner sans réagir...**

## L'Equipe SIA

**BLOG : <http://sia-charleville.com>**

Le 01/09/09