



## **Questions du syndicat Cgt de la réunion mensuelle du CHSCT du 17 novembre 2009**

1. Nous demandons de remplacer le pimespo actuel de la zone carters volants (montage B1) par un gerbeur encadrant.
2. Nous demandons de remplacer le miroir à la sortie du sass du bâtiment B (Face à l'infirmierie).
3. Nous demandons le retrait de toutes les massettes avec un manche en bois.
4. OP 520 : Nous demandons de revoir le conditionnement de toutes les chemises sauf C10. Nous demandons d'alléger les plaques qui sont utilisées pour le C9 (Lumières avec plaques en aluminium) ou d'adapter un autre système. Dans l'attente de la réalisation de ce chantier, nous demandons de mettre des roulettes de diamètre supérieur sur l'un des 2 chariots
5. Nous demandons d'intervenir sur les fuites de toitures (J34 ligne finition Vilebrequins, secteur de la tool, montage C8/9 poteaux F8/J8 proche palletier)
6. OP 220 des culasses : Nous demandons d'intervenir sur la fuite d'huile importante et de changer le néon au poste de contrôle.
7. Pour quelles raisons des fils électriques dépassent des plafonds dans le vestiaire 3B1 ?

**Le syndicat Cgt du Chsct**