



Questions du syndicat Cgt de la réunion mensuelle du CHSCT du 21 octobre 2009

1. Nous demandons de remplacer les caillebotis entre l'OP 240 et 260 des culasses par des tôles striées avec un renforcement sur les supports.
2. Nous demandons l'installation d'un caillebotis sous le levier de verrouillage de la palette à l'OP 30-40 des culasses (Mini-ligne – Machine Heller).
3. Nous demandons de revoir la conception de l'approvisionnement des guides à l'OP 90 des culasses (Mini-ligne – Machine Heller).
4. Nous demandons d'intervenir sur le groupe hydraulique (Vibrations et bruit) à l'OP 110-120 des culasses.
5. Nous demandons de changer la gaine de chauffage qui est déchirée dans le secteur de la retouche montage, atelier B1.
6. Nous demandons d'intervenir rapidement suite à l'émanation d'odeurs nauséabondes de la machine à laver dans le secteur de la Tool-room. Quel type de produit de lavage est utilisé pour cette machine à laver ?
7. Est-ce que des maladies professionnelles déclarées mais non reconnues, et qui ne rentraient pas dans les tableaux, ont fait l'objet d'une étude par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles.

Le syndicat Cgt du Chsct