

Schlumberger Seaco Inc.
Rue du Havre - P.O.Box 1221
N'Djamena
Tel. +235 2520736
Fax. +235 2520735

Schlumberger

Syndicat Nationale du Secteur Pétrolière du Tchad

15 Octobre 2012

Chers Délégués

Sujet: Procès Verbal de l'Assemblée Générale du PETROSYNAT

Nous accusons réception du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du PETROSYNAT du 11 septembre 2012.

Les Directions de Schlumberger et de ses sous traitants ont pris bonne note de vos préoccupations relatives aux causes de l'accident survenu sur le puits K-406 et aux conditions de sécurités sur les chantiers qui, à vos yeux, justifient la réclamation d'une prime de risque de 60.000 FCFA par jour.

En réponse, Schlumberger et ses sous traitants souhaitent soumettre à votre attention les éléments suivants :

- 1- L'enquête ouverte par l'Etat Tchadien suit son cours et une fois que les résultats seront communiqués à Schlumberger et à ses sous traitants, ceux-ci seront transmis au Syndicat sans délais. Les recommandations et instructions faites par le gouvernement seront mises en application.
- 2- La société Schlumberger et ses sous traitants sont conscients des risques liés à nos activités et ont mis en place une politique de santé et de sécurité (QHSE) qui jusqu'à présent a fait ses preuves. Aucun autre accident fatal n'a été enregistré sur notre chantier à Kome au cours des 10 dernières années.
- 3- Parallèlement, Il est également à noter que les accidents (graves ou fatals) qu'ont connus nos employés ont plus eu lieu pendant leurs périodes des congés (Days off) que pendant leurs périodes de travail à Kome. De ce fait, on constate que le risque d'accident à Kome est bien inférieur à celui qu'ont connu nos employés en dehors de Kome.
- 4- Les employés de Schlumberger et de ses sous traitants ont à leur disposition de nombreuses méthodes (QUEST, RIR, STOP etc...) pour rapporter à la Direction des situations de risques et faire des recommandations pour pallier à ces risques et les faire corriger. Les Directions de Schlumberger et de ses sous traitants voudraient réitérer qu'ils sont toujours ouverts au dialogue pour ensemble, Employés et Employeurs, trouver des solutions pour améliorer la qualité de travail et la sécurité de ses employés.

Schlumberger

- 5- Nous vous rappelons également que des mesures préventives sont déjà mises en place pour minimiser la probabilité d'une répétition d'un accident semblable à celui qui était intervenu sur le puits K-406.

Et qu'en conséquence, compte tenu de ce qui précède, une prime de risque ne paraît pas adéquate pour améliorer les conditions de sécurité des employés sur site.

Les Directions de Schlumberger et de ses sous-traitants restent à votre disposition pour tout éclaircissement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin dans le cadre de vos mandats.

Nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations.

Piers Temple
Directeur General
Schlumberger, Chad

Copies:

1. Madame la Directrice du Travail
2. L'Inspection du travail de Doba
3. UST
4. DSPIP

Recy le 15-10-12 à 16h30 sans

Signature 